

DATA RAWAN LONGSOR

TAHUN : 2020

NO	LOKASI	KASUS	KERUGIAN	BANTUAN	ANTISIPASI	KET
1.	RW 01		Material bangunan		Pemasangan plengsengan Pondasi jembatan	Sudah di pasang Belum di renovasi
2.	RW 02		Material bangunan		Pemasangan plengsengan	Rawan longsor
3.	RW 03 Rt 14	Tanah longsorakses jalan ke sungai			Jalan tidak di lalui	16 des 2020
4.	RW 04		Material bangunan			Sudah di reovasi

DATA RAWAN LONGSOR

TAHUN :

NO	LOKASI	KASUS	KERUGIAN	BANTUAN	ANTISIPASI	KET
1.	RW 05 Rt 07		Material bangunan	Pu	Perbaikan saluran pembuangan air	Sudah di renovasi
2.	RW 06 Rt 3	Tanah ambles karena curah hujan tinggi sehingga gorong" tergerus	Material bangunan	BPBD	Pemasangan plengsengan perbaikan saluran pembuangan air	Sudah di renovasi 19 jan 2021
3.	RW 07	Rt 01	Material bangunan		Pemasangan plengsengan	Rawan longsor
4.	RW 01 Rt 01-02	Plengsengan ambrol di bawah jembatan pemicu aliran sungai deras				14 feb 2021 T= 4 M P= 6 M